Exemple pour une paire de lunette

Diagramme: bête à corne




Diagramme: pieuvre




Tableau des contraintes

FC/P description

FP1 La paire de lunette doit permettre d'améliorer la vue de l'utilisateur.

FC1 la paire de lunette doit être légère.

FC2 Elle doit pouvoir s'adapter sur le visage sans gèner le confort du porteur.

FC3 Le porteur doit pouvoir rabattre les branches des lunettes.

FC4 L'entretient doit être faible et simple.

FC5 On doit pouvoir monter n'importe quel type de verre sur l'armature.

Tableau du cahier des charges

N^{o}	Désignation	Critères	Niveaux
FC1	Poid	La paire de lunette doit être légère	inférieur à 500 gr
FC2	Confort	poser sur le nez	doit prévoir un support en
		poser sur les oreilles	caoutchouc pour amortir au niveau du nez doit prévoir une forme arrondi sur les branches pour prendre la courbe des oreilles
FC3	pliable	rabattre les branches, prévoir un au bout des branches deux système de fermeture petites charnières	
FC4	entretient	on veut pas d'entretiens sur l monture nettoyage du verre	*
FC5	verre	on doit pouvoir changer les verre sur une monture	esfixation par cerclage nylon